


ORDIN DE SERVICIU

Secțiunea emitentului

Descriere obiectiv individual, sarcină, proiect de implementat	Raport din care să reiasă numărul autoturismelor și utilajelor din dotarea regiei aflate, la acest moment, pe rampa de reparații, al celor aflate pe lista de așteptare, natura defecțiunilor acestora, precum și termenul de rezolvare.	Termen de implementare
		07.04.2022
Salariat		
Nume și prenume	Funcție	Semnătură
ZAGON Gabriel-Răzvan	Director general adjunct	

Secțiunea salariatului (se completează și se returnează în mod obligatoriu, cel mai târziu până la termenul de implementare stabilit, atașat documentului solicitat / întocmit, după caz)

Probleme aparute în implementare (în cazul nerespectării termenului sau neîndeplinirii parțiale/in întregime a obiectivului/sarcinii/proiectului)

Data Semnătură

Măsurile de corecție propuse (personal din alta structură, metode, reguli, instruire suplimentară, resurse, etc)

Data Semnatura

Director General
Ing. Aurelian ACSINTE



Prezentul Ordin de Serviciu a fost emis în baza Art 40 din Legea 53 din 2003 – Codul muncii, actualizată:

- (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
 - a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;
 - b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
 - c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
 - d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE CONSTRUCȚII DEFECTE

05.04.2022

Nr. crt.	Denumire / marcă / tip	Nr. inmatriculare /Nr. inv.	Deservent	Sectie	Defectiuni	Observatii
1	Mercedes Sprinter	CT-10-GOH		Cuza Voda	Motor	2020
2	Mercedes Sprinter	CT-10-GOW	Popa Dorin	Cuza Voda	Motorul nu porneste	15.11.2021
3	Buldozer New Holland	4937	Zavate Octav	Cheia	Motorul porneste foarte greu si scoate fum negru	11.2021
4	Cilindru JCB VM115D	4933	Mirita Aurelian	Harsova	Motorul nu porneste	09.2021
5	Fintec 1107	4943		Cheia	Motor, pierderi ulei, lanturi + role senile	11.2021
6	Mercedes Sprinter	CT-10-GOL	Stefan Ionut	Tariverde	Pivot fata, flanse amortizoare, amortizoare, caseta directie, anvelope, bucsi stabilizatoare spate, bielete antiruliu spate, tampon intermediar cardan	28.01.2022
7	Autobasculanta	CT-04-KCC	Stratila Iulian	Cuza Voda	ITP, Ineficienta frana serviciu, joc pivoti axa 1 si 2, joc rulmenti puncti 3 si 4, pierderi aer instalatie franare, joc culisanta cardan mic, joc cap bara caseta directie, verificat instalatie electrica, anvelope uzate - 2 buc, bena corodata	15.02.2022
8	Unimog U400	CT-09-XSK	Vana Leonard	Topraisar	Cutie de viteze, contactul de pomire	10.03.2022
9	Wolla L34	6409		Cuza Voda	Motor	16.03.2022
10	Mercedes Sprinter	CT-10-GOP		Harsova	Punte spate deplasata, caseta directie, amortizoare fata, pivot fata dreapta, cap bara fata dreapta, etrieri fata	03.03.2022
11	Autoduba LEA CAT	CT-62-TIR	Ifrim Ion	Topraisar	ITP, joc mare pivoti, joc capete bara, ineficienta frana fata	21.03.2022
12	VW Caddy	CT-09-FYK	Nisipeanu G.	Harsova	Motorul se limiteaza	24.03.2022
13	Agr Nobas	4929	Burlacu Vlad	Harsova	Pierderi ulei roata spate, pierderi ulei cilindru lama, contact frana defect, schimb ulei motor + filtre	23.03.2022

14	Autodistribuitor 8T	CT-05-EZJ			Camere franare spate	22.03.2022
15	Freza Asfalt W50	4865	Dragnea V.	Cuza Voda	Pompa apa stropire tambur, placute eliminare material uzate, cilindru hidraulic rid placa lat defect, joc mare picior lat dr.	30.03.2022
16	Opel Combo	CT-20-CJC	Gafar E.	Mecanizare	Motorul se opreste in mers si nu porneste la cald, kit ambreiaj	31.03.2022
17	Mitsubishi L200	CT-09-FYD		Garlita	Placute frana fata, foi arc spate, levier intermediar semicaseta directie, cruce ax cardan, burduf planetara fata stg, bucsi inf. amortizoare fata, sonda marsarier	21.02.2022
18	Renaul Kerax	CT-11-BJW		Harsova	Lagar intermediar cardan	30.03.2022
19	Wolla L34	6406	Mustatea D.	Dumbraveni	Pompa echipament	30.03.2022

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Nr. INTRARE 4902
IEȘIRE
Data 07.04.22

AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE CONSTRUCȚII DEFECTE
07.04.2022

Nr. crt.	Denumire / marcă / tip	Nr. inmatriculare /Nr. inv.	Sectie	Defectiuni	Observatii
1	Mercedes Sprinter	CT-10-GOH	Cuza Voda	Motor si subsansamble	In lucru
2	Mercedes Sprinter	CT-10-GOW	Cuza Voda	Motorul nu porneste	In lucru
3	Buldozer New Holland	4937	Cheia	Motorul porneste foarte greu si scoate fum negru	R. 24.03.2022 C. 31.03.2022 (4-6 zile) (Asteptare piese)
4	Cilindru JCB VM115D	4933	Harsova	Motorul nu porneste	R. 31.03.2022 C. 07.04.2022 (Asteptare filtre)
5	Fintec 1107	4943	Cheia	Pierderi ulei, lanturi + role senile	R. 16.03.2022 C. 29.03.2022 (12-15 zile) (Asteptare piese)
6	Mercedes Sprinter	CT-10-GOL	Tariverde	Anvelope + reglat directia	C. anvelope 31.03.2022 (5 zile) R. montat anv. si reglat dir. 05.04.2022
7	Autobasculanta	CT-04-KCC	Cuza Voda	ITP, pierderi aer instalatie franare, joc culisanta cardan mic, anvelope uzate - 2 buc	In lucru
8	Unimog U400	CT-09-XSK	Topraisar	Cutia de viteze, contactul de pornire	Trimis service Bucuresti 06.04.2022
9	Wolla L34	6409	Cuza Voda	Motor	In lucru
10	Mercedes Sprinter	CT-10-GOP	Harsova	Reglat directia	R. reglat directia 01.04.2022 (iesit de la semnat 06.04.2022)
11	Autoduba LEA CAT	CT-62-TIR	Topraisar	ITP, joc mare pivoti, joc capete bara, ineficienta frana fata	R 21.03.2022 C. 30.03.2022 (2-4 zile)
12	VW Caddy	CT-09-FYK	Harsova	Pompa auxiliara apa	R. 05.04.2022 Documentatie achizitie in lucru

13	Agr Nobas	4929	Harsova	Pierderi ulei roata spate, pierderi ulei cilindru lama, contact frana defect, schimb ulei motor + filtre	R. 30.03.2022 Documentatie achizitie in lucru
14	Autodistributor 8T	CT-05-EZJ	Cuza Voda	Camere franare spate	Termen finalizare 08.04.2022 In lucru
15	Freza Asfalt W50	4865	Cuza Voda	Pompa apa stropire tambur, placute eliminare material uzate, cilindru hidraulic rid placa lat defect, joc mare picior lat dr.	R. 01.04.2022 C. 05.04.2022 (la semnat)
16	Opel Combo	CT-20-CJC	Mecanizare	Motorul se opreste in mers si nu porneste la cald, kit ambreiaj	R. 06.04.2022
17	Mitsubishi L200	CT-09-FYD	Garlita	Placute frana fata, foi arc spate, levier intermediar semicaseta directie, cruce ax cardan, burduf planetara fata stg, bucsi inf. amortizoare fata, sonda marsarier	In lucru din data de 07.04.2022
18	Renaul Kerax	CT-11-BJW	Harsova	L-agar intermediar cardan	R. 01.04.2022 C. 04.04.2022 (Asteptare piese)
19	Wolla L34	6346	Cheia	Pompa injectie defecta	R. 01.04.2022 C. 06.04.2022 (4-6 zile) (Asteptare piese)
20	Cilindru CAT CB214C	4739	Baneasa	Demaror defect	R. 16.03.2022 C. 05.04.2022 (reluare procedura achizitie)
21	Autocisterna	CT-12-RDP	Cuza Voda	ITP, ineficienta franare,	

Nota:

Nu se pot oferi termene de finalizare datorită următoarelor:


- Insuficiența personalului specializat (mecanici reparatii, electricieni)
- Durata mare de timp în achiziția unor repere
- Unele piese vin din exteriorul țării ceea ce mărește și mai mult durata de achiziție
- În momentul reparației, la demontare pot apărea alte repere necesare de aprovizionat în plus față de cele reclamate sau constatate inițial
- Unele piese aprovizionate nu sunt compatibile cu cele care se inlocuiesc
- Aparitia unor defectiuni in teritoriu in timpul lucrărilor (urgente)

AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE CONSTRUCȚII ÎN AȘTEPTARE

Nr. crt.	Denumire / marcă / tip	Nr. inmatriculare /Nr. inv.	Sectie	Defectiuni	Observatii
1	Repartizator asfalt Vocele S1600	4738	Topraisar	Revizie tehnica sezoniera	Programat din data de 11.04.2022
2	Repartizator asfalt Vocele S1603	4675	Topraisar	Revizie tehnica sezoniera, generator defect	
3	Cilindru Compactor CAT CB 534B	4695	Topraisar	Revizie tehnica sezoniera	Programat din data de 11.04.2022
4	Cilindru Compactor CAT CB 534B	4662	Topraisar	Revizie tehnica sezoniera	
5	Autotractor Volvo	CT-10-TDP	Cuza Voda	Injectoare defecte, sensor presiune carter, electrovalva turbina, electrovalva frana motor, sensor ABS axa 2 dr., anvelope uzate	
6	Autofreza zapada DN		Baneasa	Ambreiaj defect	
7	Autofreza zapada	CT-0150	Harsova	Pierderi ulei cutie viteze	

Director General Adjunct,

Ing. Răzvan - Gabriel ZAGON



ORDIN DE SERVICIU

Secțiunea emitentului

Descriere obiectiv individual, sarcină, proiect de implementat	- Moto intermă - Mecanizare - Raport - utilaje folosite în reparație, dotate de întroare și stadiul reparațiilor - Plan operativ pentru eficientizare	Termen de implementare
		19.04.2022
Salariat		
Nume și prenume	Funcție	Semnătură
Mecanizare: Bădea R. - Șef Mecanizare		

Secțiunea salariatului (se completează și se returnează în mod obligatoriu, cel mai târziu până la termenul de implementare stabilit, atașat documentului solicitat / întocmit, după caz)

Probleme aparute în implementare (în cazul nerespectării termenului sau neîndeplinirii parțiale/in întregime a obiectivului/sarcinii/proiectului)

Data Semnătură

Măsurile de corecție propuse (personal din alta structură, metode, reguli, instruire suplimentară, resurse, etc)

Data Semnatura

Director General
Ing. Aurelian ACSINTE

Prezentul Ordin de Serviciu a fost emis în baza Art 40 din Legea 53 din 2003 – Codul muncii, actualizată:

- (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
- a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;
 - b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
 - c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
 - d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
SERVICIUL MECANIZARE

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA	
Nr. INTRARE	5520
IEȘIRE	
Data	20.04.22


Hoș director



Domnului Director General Ing. Aurelian ACSINTE,

Urmare a ordinului de serviciu nr. 5404/18.04.2022 (primit in data de 20.04.2022)
anexat va atasez raportul cu autovehiculele si utilajele aflate in reparatie.

Sef Serviciu Mecanizare,


Ing. Florin BADEA

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
SERVICIUL MECANIZARE

AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE CONSTRUCȚII DEFECTE
20.04.2022

Nr. crt.	Denumire / marcă / tip	Nr. inmatriculare/ Nr. inv.	Sectie	Defectiuni	Data intrare in reparatie	Observatii
1	Mercedes Sprinter	CT-10-GOH	Cuza Voda	Motor	2020	Initial s-a dispus nerepararea acestuia, in 2021 revenindu-se asupra deciziei. In aceasta perioada s-a mai descompletat pentru reparatii urgente ale celorlalte Sprintere.
2	Mercedes Sprinter	CT-10-GOW	Cuza Voda	Motorul nu porneste	15.11.2021	Autovehiculul a fost dus la testare la terti, s-au reparat injectoarele, s-a verificat pompa de inalta presiune, s-a inlocuit regulatorul de presiune de pe rampa. S-a intocmit referat pentru achizitie rampa inalta presiune. Comanda la semnat Piese in asteptare
3	Buldozer New Holland	4937	Cheia	Motorul porneste foarte greu si scoate fum negru, role cale rulare uzate	11.2021	S-au inlocuit injectoarele. Mai trebuie inlocuite rolele de la calea de rulare
4	Cilindru JCB VM115D	4933	Harsova	Motorul nu porneste	09.2021	S-au achizitionat injectoare. 2 injectoare noi sunt defecte. Injectoarele au fost trimise la furnizor pentru a fi inlocuite in garantie

5	Fintec 1107	4943	Cheia	Motor, pierderi ulei, lanturi + role senile	11.2021	In lucru (lipsa oxigen tehnic pentru continuarea reparatiei)
6	Autocisterna	CT-12-RDP	Cuza Voda	ITP, ambreiaj, lagar intermediar cardan, termoflot, joc capete bara directie, pierderi aer instalatie frana, supape frana defecte, pierderi aer camere franare	10.02.2022	S-au reparat o parte din defectiuni (ambreiaj, lagar intermediar cardan, termoflot) Pentru continuare reparatie se asteapta piese. Intampinam probleme datorita vechimii cisternei (1978) si gradului avansat de uzura.
7	Autobasculanta	CT-04-KCC	Cuza Voda	ITP, Ineficienta frana serviciu, joc pivoti axa 1 si 2, joc rulmenti punti 3 si 4, pierderi aer instalatie franare, joc culisanta cardan mic, joc cap bara caseta directie, verificat instalatie electrica, anvelope uzate – 2 buc, bena corodata, tahograf defect	15.02.2022	A mai ramas de rezolvat tahograful si efectuare ITP
8	Unimog U400	CT-09-XSK	Topraisar	Cutie de viteze, contactul de pornire	06.04.2022	S-a trimis la service Bucuresti 06.04.22
9	Wolla L34	6409	Cuza Voda	Motor defect, radiator infundat		In lucru
10	Autoduba LEA CAT	CT-62-TIR	Topraisar	ITP, joc mare pivoti, joc capete bara, ineficienta frana fata	21.03.2022	Referat 23.03.2022 Reluare procedura achizitie Comanda 12.04.2022 Termen 15 zile lucratoare Piese in asteptare
11	Agr Nobas	4929	Harsova	Pierderi ulei roata spate, pierdri ulei cilindru lama, contact frana defect, schimb ulei motor + filtre	23.03.2022	R. 31.03.2022 C. 07.04.2022 iesita de la semnat 11.04.2022 termen 10 zile lucratoare
12	Freza Asfalt W50	4865	Cuza Voda	Pompa apa stropire tambur, placute eliminare material uzate, cilindru hidraulic rid placa lat defect	30.03.2022	R. 01.04.2022 C. 05.04.2022 iesita de la semnat 07.04.2022 termen 15-20 zile lucratoare

13	Opel Combo	CT-20-CJC	Mecanizare	Motorul se opreste in mers si nu porneste la cald, kit ambreiaj	06.04.2022	Se lucreaza la reparatie tambur (momentan lipsa oxigen) S-a facut constatare reprezentanta. Calculator motor defect. S-au achizitionat 3 calculatoare din dezmembrari. S-au returnat deoarece motorul avea aceleasi simptome. Se cauta solutii pentru reparatie, un calculator nou fiind foarte scump.
14	Wolla L34	6346	Cheia	Pompa injectie defecta	30.03.2022	Referat 30.03.2022 Primit piese 19.04.2022 In lucru
15	Repartizator asfalt	4738	Topraisar	Revizie tehnica sezoniera		In lucru
16	Unimog U400	CT-09-XSL	Cuza Voda	Cruci ax cardan motor – pompa centrala uzate	18.04.2022	Referat 18.04.2022

Pentru urgentarea reparatiilor s-a lucrat punctual unde am avut piese si sambata.
Pentru eficientizarea activitatii este nevoie de personal specializat suplimentar (muncitori, electrician auto) si, acolo unde este posibil,


reducerea duratei de achizitie a pieselor.
Nota:

Durata de reparatie este influentata si de urmatoarele:

- In timpul activitatii de productie apar defectiuni care trebuie remediate urgent in teritoriul implicand aceeasi mecanici din cadrul atelierului.
- In momentul reparatiei, la demontare pot apărea alte repere necesare de aprovizionat în plus față de cele reclamate sau constatate inițial

ORDIN DE SERVICIU

Sectiunea emitentului

Descriere obiectiv individual, sarcina, proiect de impementat	<p>Report de informare care să cuprindă, dar fără a se limita, toate utilajele, echipamentele de producție, autoturismele, etc. oferite în reparatie cu data de intrare și Salariat observat</p>	Termen de implementare	
		05.05.2022	
Nume si prenume	Funcție	Data primirii	Semnatura
Maronizore: Florin	Bedea	05.05.22	

Sectiunea salariatului (se completeaza si se returneaza in mod obligatoriu, cel mai tarziu pana la termenul de implementare stabilit, atasat documentului solicitat / intocmit, dupa caz)

Probleme aparute in implementare (in cazul nerespectarii termenului sau neindeplinirii partiale/in intregime a obiectivului/sarcinii/proiectului)

Data Semnatura

Masuri de corectie propuse (personal din alta structura, metode, reguli, instruire suplimentara, resurse, etc)

Data Semnatura

Director General

Ing. Aurelian Acsinte



Data returnarii

06.05.2022


Se completeaza de emitent

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
SERVICIUL MECANIZARE

Domnului Director General Ing. Aurelian ACSINTE,

Urmare a ordinului de serviciu nr. 6298/05.05.2022 anexat va
atasez raportul cu autovehiculele si utilajele aflate in reparatie.

Sef Serviciu Mecanizare,


Ing. Florin BADEA

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
SERVICIUL MECANIZARE

AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE DE CONSTRUCȚII DEFECTE
05.05.2022

Nr. crt.	Denumire / marcă / tip	Nr. inmatriculare/ Nr. inv.	Sectie	Defectiuni	Data intrare in reparatie	Observatii
1	Mercedes Sprinter	CT-10-GOH	Cuza Voda	Motor	2020	Initial s-a dispus nerepararea acestuia, in 2021 revenindu-se asupra deciziei. In aceasta perioada s-a mai descompletat pentru reparatii urgente ale celorlalte Sprintere.
2	Cilindru JCB VM115D	4933	Harsova	Motorul nu porneste	09.2021	S-au achizitionat injectoare. 2 injectoare noi sunt defecte. Injectoarele au fost trimise la furnizor pentru a fi inlocuite in garantie
3	Fintec 1107	4943	Cheia	Motor, pierderi ulei, lanturi + role senile	11.2021	In lucru
4	Autocisterna	CT-12-RDP	Cuza Voda	ITP, lipsa talon autovehicul	10.02.2022	Programare 05.05.2022 pentru eliberare duplicat talon urmand ulterior a se efectua ITP
5	Autobasculanta	CT-04-KCC	Cuza Voda	ITP, Ineficienta frana serviciu, joc pivoti axa 1 si 2, joc rulmenti panti 3 si 4, pierderi aer instalatie franare, joc culisanta cardan mic, joc cap bara caseta directie, verificat instalatie	15.02.2022	A mai ramas de rezolvat tahograful si efectuare ITP

					electrica, anvelope uzate – 2 buc, bena corodata, tahograf defect			
6	Unimog U400	CT-09-XSK	Topraisar	CT-09-XSK	Cutia de viteze, contactul de pornire	06.04.2022	S-a trimis la service Bucuresti 06.04.22 S-a primit deviz de reparatie 02.05.22 S-a intocmit referat reparatie urmand a se emite comanda	
7	Autoduba LEA CAT	CT-62-TIR	Topraisar	CT-62-TIR	ITP, joc mare pivoti, joc capete bara, ineficienta frana fata	21.03.2022	Pivoti superiori primiti in data de 04.05.2022 neconformi Se asteapta piesele	
8	Opel Combo	CT-20-CJC	Mecanizare	CT-20-CJC	Motorul se opreste in mers si nu porneste la cald, kit ambreiaj	06.04.2022	S-a facut constatare reprezentanta. Calculator motor defect. S-au achizitionat 3 calculatoare din dezmembrari. S-au returnat deoarece motorul avea aceleasi simptome. S-a inlocuit pompa de injectie fara rezultat. Se cauta solutii pentru reparatie.	
9	Unimog U400	CT-09-XSL	Cuza Voda	CT-09-XSL	Cruci ax cardan motor – pompa centrala uzate	18.04.2022	Referat 18.04.2022 Se asteapta piesele	
10	Autoduba LEA	CT-10-RDP	Topraisar	CT-10-RDP	ITP, pierderi mari aer instalatie franare, convertizor pneumo-hidraulic defect	19.04.2022	Se asteapta achizitia convertizorului pentru a fi inlocuit dupa care se intra pe linia ITP pentru teste in vederea efectuării acestuia	
11	Instalatie concasare		Sipote		Ax ciur rupt	28.04.2022	Se lucreaza la demontarea axului masuratorilor dimensionale in vederea achizitionarii altuia	
12	Mitsubishi L200	CT-09-FXY	Sipote	CT-09-FXY	Placute frana fata, burduf planetara stanga, joc capete bara directie, amortizoare fata, bielete antiruliu fata, bascule superioare, bielete antiruliu fata, bucsi bara stabilizatoare fata,	20.04.2022	R1. 20.04 C. 29.04 Reluare procedura R2. 02.05	

13	Autotractor Volvo	CT-10-TDP	Cuza Voda		pierderi ulei motor, fulie arbore cotit fisurata		28.03.2022	In lucru Utilajul este imobilizat cu cisterna de motorina		
14	Autobasculanta	CT-05-CWO	Cuza Voda		Injectoare defecte – 2 buc, anvelope uzate – 4 buc, senzor presiune carter, electrovalva turbina, electrovalva frana motor, senzor ABS axa 2 stg		03.05.2022	In lucru Se asteapta diferenta de piese(rulmenti roti, bride arc) pentru definitivarea reparatiei		
15	Incarcator frontal Lienherr	6509	Tariverde		Joc pivoti puntea 1		29.04.2022	Referat testare 29.04.22		
16	Mitsubishi L200	CT-09-FXZ	Mecanizare		Necesita testare, montaj geam lateral		28.04.2022	Se asteapta piesa		